



ООО «Интер-Автосервис» ИНН 5249081328/524901001

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск

п. Лесная Поляна, дом 12А

тел. 8(8313) 39-05-55, e-mail: inters-avtoservis@yandex.ru

Прейскурант цен на оказываемые услуги по ремонту прицепов иностранного производства*

№ п/п	Код услуги	Наименование оказываемых услуг	стоимость
1.	17406	Ремонт оси и подвески	
2.		Замена рессоры	4000,00
3.		Замена полу/рессоры	5000,00
4.		Замена с/блока полу/рессоры	2000,00
5.		Замена пневмоподушки (в сборе)	1500,00
6.		Замена пневмоподушки без стаканов	2000,00
7.		Замена стремянки	750,00
8.		Шприцовка телеги	750,00
		Замена амортизатора	750,00
9.	017409	Ремонт тормозной системы	
		Барабанные тормоза	
		Замена тормозных накладок (1 ось)	4000,00
10.		Замена р/ком-та тормозного вала (1 шт)	1000,00
			100,00
11.		Замена шпильки	
12.		Замена тормозного барабана (1 шт)	750,00
13.		Замена тормозной трещотки (1 шт)	350,00
14.		Замена ступичной смазки (1ось)	1000,00
15.		Замена ступичных подшипников (1ось)	2000,00
16.		Замена энергоаккумуляторов (тормозная камера) 1 шт	750,00
17.		Замена диафрагмы энергоаккумулятора (тормоз. камера без снятия)	750,00
18.		Замена диафрагмы аккумулятора (тормозная камера со снятием)	1500,00
19.		Замена пыльника тормозной колодки (колесо)	500,00
20.		Замена опорных втулок тормозной колодки (колесо)	500,00
21.		Замена ступицы	2500,00
22.	Снятие/установка ступицы	1500,00	
23.	Замена ступичного подшипника (блок подшипник)	2500,00	
24.	Замена тормозного крана	1000-5000	

	Дисковые тормоза	
25.	Замена тормозных накладок (1ось)	2000,00
26.	Снятие/установка суппорта 1 шт	1000,00
27	Полная переборка суппорта	4000,00
28.	Замена р/к-та направляющей суппорта (суппорт снят)	1000,00
29.	Замена р/к-та пятак суппорта	750,00
30.	Замена тормозного диска со снятием ступицы	3000,00
31.	Замена тормозного диска (без снятия ступицы)	2000,00

*** Возможно увеличение стоимости в зависимости от сложности работ**